

# Guide d'installation rapide du câble de connectivité CA-42

---



9234594

Édition 2



Nokia, Nokia Connecting People et Pop-Port sont des marques déposées de Nokia Corporation.

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.

# 1. Introduction

---

Le câble de connectivité CA-42 de Nokia vous permet de connecter votre téléphone Nokia à un PC compatible USB dans le but de transférer des données. À l'aide du logiciel Nokia PC Suite fourni, vous pouvez synchroniser sur votre PC les données (par exemple les notes d'agenda et les entrées de répertoire) de votre téléphone avec celles d'un logiciel organisateur compatible.

Notez que les fonctions disponibles lorsque vous utilisez ce câble dépendent du modèle du téléphone.

Le câble de connectivité est compatible avec les modèles de téléphones Nokia sélectionnés disposant d'un connecteur Pop-Port™. Veuillez vérifier la compatibilité de votre téléphone dans le guide des accessoires ou dans la rubrique des accessoires sur [www.nokia.com](http://www.nokia.com). Le logiciel Nokia Connectivity Cable Driver est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 98 Deuxième Édition, Windows ME, Windows 2000 (Service Packs 3 et 4) et Windows XP (Service Packs 1 et 2). Vérifiez la compatibilité de Nokia PC Suite avec le système d'exploitation de votre PC.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement, l'entretien et la maintenance de votre téléphone, ainsi que sur les règles de sécurité importantes qui lui sont associées, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur avec lequel il est fourni.

## 2. Installation

---

Installez le Nokia Connectivity Cable Driver sur votre ordinateur avant le logiciel Nokia PC Suite si vous souhaitez utiliser Nokia PC Suite avec le câble. Si vous utilisez la version 6.4 de Nokia PC Suite ou une version ultérieure, il n'est pas nécessaire d'installer le Nokia Connectivity Cable séparément. La version 6.4 de Nokia PC Suite ou la version ultérieure contient le Nokia Connectivity Cable Driver.

Si votre version actuelle de PC Suite n'est pas compatible avec le pilote du câble, téléchargez la dernière version de ce logiciel sur le site Web Nokia à l'adresse [www.nokia.com](http://www.nokia.com). Notez que PC Suite version 6.0 ou ultérieure ne peut être utilisé avec Microsoft Windows 98 Deuxième Édition et Windows ME.

Si le logiciel Nokia PC Suite (ou une version antérieure à la 6.4) est déjà installé sur l'ordinateur, commencez par le désinstaller : dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Programmes > Nokia PC Suite > Désinstaller Nokia PC Suite**. Installez ensuite le pilote du câble qui se trouve sur le CD-ROM fourni dans le coffret du produit.

Vous pouvez télécharger la dernière version du Nokia Connectivity Cable Driver dans la rubrique des accessoires à l'adresse suivante : [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



**Remarque :** assurez-vous que le câble de connectivité n'est pas connecté à votre ordinateur lorsque vous installez le pilote. S'il est connecté, l'installation du pilote risque de ne pas être correcte.

### ■ Chargement du CD-ROM sur votre ordinateur

1. Quittez tous les programmes Windows éventuellement ouverts, puis insérez le CD-ROM contenant le Connectivity Cable Driver dans le lecteur de votre ordinateur.
2. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, sélectionnez **Exécuter** dans le menu Démarrer, puis tapez `D:\start.exe` (où `D:` désigne le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur), puis appuyez sur **Entrée**.

### ■ Installation du pilote

1. Sélectionnez **Installation du pilote > Installer Connectivity Cable Driver**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour démarrer l'assistant d'installation qui va vous guider tout au long du processus d'installation du pilote.
2. Une fois l'installation terminée, et selon le système sous lequel fonctionne votre ordinateur, l'assistant peut vous inviter à redémarrer votre machine. Cliquez sur **Oui**. Notez que vous devez redémarrer votre ordinateur pour pouvoir utiliser le programme installé.
3. Assurez-vous que les lecteurs de votre ordinateur ne contiennent plus de disque, puis cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.

Vous pouvez maintenant réinstaller PC Suite pour utiliser le câble. Pour plus d'informations, consultez la documentation Nokia PC Suite.

### Remarques pour les utilisateurs de Windows 2000

Lorsque vous raccordez le câble pour la première fois, Windows 2000 détecte automatiquement les pilotes et logiciels déjà installés. Si le message **Signature numérique non trouvée** s'affiche au cours de l'installation, cliquez sur **Oui** pour terminer l'installation.

### Remarques pour les utilisateurs de Windows XP

Lorsque vous raccordez le câble pour la première fois, Windows XP active l'**Assistant Matériel détecté** qui va vous aider à installer le Connectivity Cable Driver. Si des messages d'erreur portant le logo Windows s'affichent au cours de l'installation, cliquez sur **Continuer** pour terminer.

## ■ Connexion et déconnexion du câble

Après avoir redémarré votre ordinateur, raccordez le câble de connectivité au port USB de votre machine ainsi qu'au connecteur Pop-Port du téléphone Nokia compatible.

Pour déconnecter le câble de votre PC, enlevez d'abord le câble de votre téléphone, puis du PC.

Consultez les guides de l'utilisateur de votre téléphone Nokia et du logiciel Nokia PC Suite pour plus d'informations sur l'utilisation du câble de connectivité.